

令和 7 年 2 月 21 日

教 職 員 各位

施 設 課

令和 7 年 2 月 5 日 17 時 24 分頃に発生した落雷が原因と考えられる被害の状況について

令和 7 年 2 月 5 日 (水) 17 時 24 分頃、本学近傍で発生した落雷による影響と考えられる施設設備の被害について、下記のとおりお知らせします。

本情報は現時点で施設課が把握している情報のうちの主なものであり、今後の点検や情報により拡大する可能性もあることをご承知おきください。

また、本情報以外に施設設備の被害を確認されましたら、施設課までお寄せいただきますよう、よろしくお願ひいたします。

記

1. 環境システム棟放送設備の被害

- ① 1階事務室内設置の館内放送設備内の基板損傷。
- ② 環境システム棟内一斉館内放送不可、各室等設置の火災報知器は鳴動可。
- ③ 館内放送設備は消防法の規定外の設備であり、消防法上必要な機能は満たしている。
- ④ 損傷した基板の調達等に 60 日程度を要する見込み。

2. 学生宿舎 1 号棟防災設備の被害

- ① 学生宿舎 1 号棟 1 階設置の防災盤内基板損傷。
- ② 学生宿舎 1 号棟は消防法上未警戒、ただし、基板の仮置きにより仮復旧済み。

3. エネルギーセンター設置中央監視設備の被害

- ① 中央監視設備内 HUB 及び発電機用モジュール損傷。
- ② HUB は仮復旧対応、電力及びエレベーターは遠方監視復旧済み。
- ③ 発電機は遠方監視不可。

4. 給水ポンプ室給水設備の基板損傷

- ① 市水給水ポンプの制御盤内基板損傷 (1 号ポンプ系統)。
- ② 1 号給水ポンプ起動不可のため 2 号給水ポンプにて構内に給水。
- ③ 構内で一時断水発生、断水により湯沸かし器ではガスの供給停止も発生。

担当：施設課総務係 小林、横井 (内線 9232)